


Corrigé de : Chapitre 6. Exercice 4 « Inductances et transformateur »



1.1 Voir ci-contre.


1.2 Par définition : l'inductance propre $L_1 = \frac{\phi_1}{i_1} = \frac{N_1 \cdot \phi}{i_1}$

1.3 La fibre moyenne a pour longueur : $\ell = 12 \cdot a$.

1.4 Le schéma électrique équivalent au circuit magnétique est représenté en rouge ci-contre. Sa réluctance équivalente est $\mathfrak{R} = \frac{\ell}{\mu \cdot S} = \frac{12 \cdot a}{\mu \cdot a^2} = \frac{12}{\mu \cdot a}$

1.5 $N_1 \cdot i_1 = \mathfrak{R} \cdot \phi \Leftrightarrow \phi = \frac{N_1 \cdot i_1}{\mathfrak{R}}$.

$$\text{Donc } L_1 = \frac{\phi_1}{i_1} = \frac{N_1 \cdot \phi}{i_1} = \frac{N_1 \cdot \frac{N_1 \cdot i_1}{\mathfrak{R}}}{i_1} = \frac{N_1^2}{\mathfrak{R}} = \frac{N_1^2 \cdot \mu \cdot a}{12}$$



2.1 Par définition, l'inductance propre L_2 du second bobinage est

$L_2 = \frac{\phi_2}{i_2} \Big|_{\text{lorsque } i_1 = 0}$ Elle se calcule comme L_1 . Son expression est

$$\text{donc : } L_2 = \frac{N_2^2}{\mathfrak{R}} = \frac{N_2^2 \cdot \mu \cdot a}{12}$$

En présence d'un circuit magnétique linéaire avec deux bobinages, les

flux totaux dans ceux-ci s'écrivent : $\begin{cases} \phi_1 = L_1 \cdot i_1 + M \cdot i_2 \\ \phi_2 = L_2 \cdot i_2 + M \cdot i_1 \end{cases}$

L'inductance mutuelle M entre les deux bobinages est donc $M = \frac{\phi_2}{i_1} \Big|_{\text{lorsque } i_2 = 0}$ ou $M = \frac{\phi_1}{i_2} \Big|_{\text{lorsque } i_1 = 0}$


Son expression se calcule comme les inductances propres L_1 et L_2 : $M = \frac{N_1 \cdot N_2}{\mathfrak{R}} = \frac{N_1 \cdot N_2 \cdot \mu \cdot a}{12}$

On constate que $\sqrt{L_1 \cdot L_2} = \sqrt{\frac{N_1^2}{\mathfrak{R}} \cdot \frac{N_2^2}{\mathfrak{R}}} = \frac{N_1 \cdot N_2}{\mathfrak{R}} = M$.


2.2 On néglige la résistance des deux bobinages : $v_1(t) = \underbrace{r_1 \cdot i_1(t)}_{\text{négligé}} + \frac{d\phi_1(t)}{dt}$.

$$\Rightarrow v_1(t) = \frac{d(L_1 \cdot i_1(t) + M \cdot i_2(t))}{dt} = L_1 \cdot \frac{d\left(i_1(t) + \frac{M}{L_1} \cdot i_2(t)\right)}{dt}$$

A cette équation, on peut associer un schéma équivalent :



De même, on peut établir un schéma électrique équivalent au bobinage N°2 :




2.3

$$v_1(t) = \frac{d(L_1 \cdot i_1(t) + M \cdot i_2(t))}{dt} = \frac{d(L_1 \cdot i_1(t) + \sqrt{L_1 \cdot L_2} \cdot i_2(t))}{dt} = \sqrt{L_1} \cdot \frac{d(\sqrt{L_1} \cdot i_1(t) + \sqrt{L_2} \cdot i_2(t))}{dt}$$

$$-v_2(t) = \frac{d(L_2 \cdot i_2(t) + M \cdot i_1(t))}{dt} = \frac{d(L_2 \cdot i_2(t) + \sqrt{L_1 \cdot L_2} \cdot i_1(t))}{dt} = \sqrt{L_2} \cdot \frac{d(\sqrt{L_1} \cdot i_1(t) + \sqrt{L_2} \cdot i_2(t))}{dt}$$

$$\frac{v_2(t)}{v_1(t)} = -\frac{\sqrt{L_2}}{\sqrt{L_1}} = -\frac{M}{L_1} = -\frac{L_2}{M} = -m \quad (\text{on appelle ce rapport « m » : rapport de transformation.})$$

En juxtaposant les schémas équivalent au bobinage N°1 et au bobinage N°2, on y voit un transformateur idéal :



On pouvait également modéliser le transformateur avec l'inductance L_2 :

