

APPLICATIONS AUX COUPES ET SECTIONS

VÉ DE CONTRÔLE : compléter la représentation de cette pièce en vues géométrales

- tracer les plans de coupe A-A et B-B sur les deux perspectives isométriques
- représenter et désigner la vue de face en coupe A-A (en préliminaire tracer la ligne à 45°, l'épure du point M {m, m', m''} ainsi que celles des points N, P, Q et dessiner ensuite le plan correspondant)
- représenter et désigner la vue de droite en section B-B (en préliminaire tracer la ligne à 45°)



